



## **ДОКЛАД**

**ОТНОСНО:** Извършена комплексна проверка на 08.07.15 год на „Виастройинженеринг” ООД, гр.Смолян, асфалтова база –с.Грохотно

На основание Заповед № РД-07-94 от 23.06.2015г. на Директора на РИОСВ-Смолян беше извършена Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на „Виастройинженеринг” ООД, гр.Смолян, асфалтова база с. Грохотно.

### **I. Цели на проверката**

Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти на РИОСВ-Смолян по различни компоненти и фактори на околната среда с цел да се оцени степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Целите на проверката са както следва:

1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда.
2. Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими разрешителни.
3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на условията в съответното разрешително.

### **II. Проверени инсталации и дейности на обекта**

Проверката се извърши както следва:

- на 08 юли беше проверена асфалтова база /АБ/ – с.Грохотно, както и инсталациите, съоръженията и обслужващите помещения към базата;

1. Въздух:
  - Асфалтосмесител и източници на замърсяване на въздуха;
2. Отпадни води,
3. Производствени отпадъци;

### **III. Състояние на обекта, отразено в констативният протокол. Режим на работа на обекта.**

През настоящата година базата не е работила. Проверката констатира:

#### **1. Компонент „Въздух”**

На площадката в с.Грохотно е инсталиран асфалтосмесител Д-117. . През настоящата година базата не е работила. Няма промяна в технологичният процес, както и в съдовете за мазут и битум. Утаителят към скрубера е в добро състояние и е почистен.

#### **2. Компонент „Води”**

На производствената площадка са разположени асфалтосмесител, трошачно-сортировачна и миачна инсталация и бетонов възел.

Асфалтосмесителя не е работил от 2014 г., като водите от водния скруббер преминават през два последователни утаителя, след което се заустват в р. Въча с минимални водни количества. Утаителите са почистени.

Бетоновия възел не работи от 2012 г. поради аварирал редуктор.

ТМСИ<sup>ТО</sup> не е работило от 2014 г., като през последните 5-6 години е работило като ТСИ и не се формират отпадъчни води.

При работа като ТМСИ отпадъчните води постъпват в утаител, след което с отпадъчните води от водния скруббер се заустват в р. Въча регламентирано с РЗ № 33120010/25.01.2008 г. издадено от БД „ИБР“ гр. Пловдив. Утаителя е почистен и води в съоръжението няма.

### **3. Фактор „Отпадъци”**

Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците.

На площадката в с. Грохотно не се извършват основни ремонтни дейности на автомобилната техника на дружеството, а само ремонт на ходовата част. При възникнали аварии, генерираните отпадъци се извозват до автобазата в гр. Смолян. На площадката не се съхраняват отпадъци от отработени масла, маслени филтри и акумулатори.

Към момента на проверката се съхраняват около 1 тон излезли от употреба гуми от високо проходима техника.

При извършен цялостен оглед на площадката не се констатираха замърсявания на площи с битови, строителни и производствени отпадъци.

## **IV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им. Не бяха дадени**

Извършили проверката:

1. Костадин Милкотев – главен експерт-
2. Атанас Васиелев – главен експерт-
3. Боряна Рускова – главен експерт-

От страна на „Виастройинженеринг” ООД, гр. Смолян по време на проверката присъства Джамал Дуран – началник база „Грохотно” към „Виастройинженеринг” ООД, гр. Смолян.

Утвърдил:

**инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА**

*Директор на РИОСВ-Смолян*