



ДОКЛАД

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 12.06.2014 г. на „Минерал” ЕООД с.Баните

На основание Заповед № РД-07 от 17.03.2014 г. на Директора на РИОСВ-Смолян беше извършена Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на „Минерал”ЕООД-с.Баните.

I. Цели на проверката

Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти на РИОСВ-Смолян по различни компоненти и фактори на околната среда с цел да се оцени степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Целите на проверката са както следва:

1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда.

2. Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими разрешителни/документи/.

3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и евентуално актуализиране на условията в съответното разрешително.

II. Проверени инсталации и дейности на обекта

;

1. Бетонов център;

2. Асфалтова база;

3. Варово стопанство;

4. ТМСИ

5. Цех за пресовани бетонни елементи

III. Състояние на обекта, отразено в констативният протокол. Режим на работа на обекта

Варовото стопанство и асфалтосмесителя не работят повече от три години. По време на проверката на площадката на „Минерал” ЕООД не се работи.

Проверката констатира:

1. Компонент „ВЪЗДУХ”

Площадката около асфалтосмесителя е започнала да се саморекултивира. Видимо се забелязва, че възлите и съоръженията на асфалтосмесителя не се експлоатират.

Няма съоръжения с над 3 кг хладилен агент.

2. Компонент „ВОДИ”

На производствената площадка са разположени ТМСИ, бетонов възел и варово стопанство. Варовото стопанство не работи от 2-3 години.

Отпадъчните води от измиването на инертни материали от ТМСИ^{ТО} постъпват в утаител, след което се заустват в ляв приток на р. Малка Арда регламентирано с РЗ № 301660 / 13.11.2006 г. издадено от БД – ИБР гр. Пловдив. Утаителя е почистен и видими следи от замърсяване след точката на заустване няма.

Отпадъчните води от измиването на бетоносмесителя и бетоновозите постъпват в утайтел, след което се заустват в дере ляв приток на р. Малка Арда регламентирано с РЗ № 301376/ 01.06.2006 г. издадено от БД – ИБР гр. Пловдив. Утайтеля е почистен и видими следи от замърсяване след точката на заустване няма.

В момента на проверката ТМСИ^{ТО} и бетоновия възел не работят и не се формират отпадъчни води на изход пречиствателни съоръжения.

3. Фактор „ОТПАДЪЦИ”

Проверката на предприятието се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

На площадката на дружеството в местност „Говедарника“, землище на с. Баните, са разположени ТМСИ, асфалтов смесител, бетонов възел, линия за производство на тротоарни плочки и бордюри, авто-база и варово стопанство.

От дейността на бетоновия възел се генерира утайка, която се съхранява на площадката и заедно с утайката от ТМСИ се влага като подложка при направата на тротоарни настилки. По думи на управителя г-н Белчев, асфалтовия смесител не работи от около 3 години. От ремонтната дейност на дружеството се генерират следните производствени и опасни отпадъци:

- излезли от употреба автомобилни гуми;
- масла;
- маслени филтри;
- спирачни течности;
- оловни акумулаторни батерии;
- антифризни течности;

Образуваните на площадката отпадъци се съхраняват в специално обособено за целта закрито помещение и в подходящи съдове.

При направения оглед на площадката не се установиха замърсени площи с битови, строителни и производствени отпадъци.

IV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им.

На основание чл. 148, ал.3, чл.153, ал.3 и чл. 155 от Закона за опазване на околната среда /ДВ. бр.91/2002г./ давам следните предписания:

Не бяха дадени

Извършили проверката:

1. Костадин Милкотев – гл. експерт „ОЧВ”
2. Атанас Василев– старши експерт „ОВ”
3. Евгени Невенов- старши експерт „УМРО”

От страна на „Минерал” ЕООД- с.Баните по време на проверката присъства Милен Дафинов Белчев – управител.

Утвърдил:

ЕМА ЕНЕВА

Директор на РИОСВ-Смолян