



## **ДОКЛАД**

**ОТНОСНО:** Извършена комплексна проверка на 02.06.15год. на „Геоминерал” АД- гр.София, площадка с. Михалково

На основание Заповед № РД-07-30 от 23.03.2015г. на Директора на РИОСВ-Смолян беше извършена Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на „Геоминерал” АД- гр.София, площадка с. Михалково.

### **I. Цели на проверката**

Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти на РИОСВ-Смолян по различни компоненти и фактори на околната среда с цел да се оцени степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Целите на проверката са както следва:

1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда.

2. Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими разрешителни.

3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на условията в съответното разрешително.

### **II. Проверени инсталации и дейности на обекта**

Проверката се извърши както следва:

Първа и трета мелница работят само нощем. По време на проверката мелниците не работеха. Автомивката и нафтопункта не работят от години.

### **III. Състояние на обекта, отразено в констативният протокол. Режим на работа.**

Проверката констатира:

За месеците май и април 2015г. мелниците работят както следва: първа-13 дни май и 12 дни април, трета мелница 3 дни май и 4 дни април. Работният режим през останалата част от годината е сравнително идентичен с описаният за месеците май и април. По време на проверката мелниците не работеха.

#### **1. Компонент „Въздух”**

Производството е каменно брашно - м. май – 342 т. и м. април – 379 т., както и микроталк 25мм - 4т. м. май и 10 т. за м. април. От началото на годината се мели микроталк и каменно брашно.

Няма промяна в технологията на почистването на газовете при работа на първа и трета мелница.

#### **2. Компонент „Води”**

- Автомивката не работи от години, не се извършват ремонти на канала. Каломаслоуловителя е запустял и не се поддържа. Района около канала и самият канал са чисти, не се установи замърсяване на р. Петвар в района на съоръжението.

- оборотният цикъл скруббер-утаител-скруббер работи при мелене на минерал. Заради нощната тарифа на ел. енергия, съоръжението и мелниците работят само нощем. От утаителя към сухата камера се установи слаб теч, който при огледа на смукателите и самите помпи се оказа, че е от спуканият корпус на голямата помпа.

Взета е водна проба от последната камера на утаителя в 15 часа, като измереното на място рН=8,1.

Не се установиха други потоци отпадъчни води или зауствания в р.Петвар.

### **3. Фактор „Отпадъци”**

Проверката се извърши съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

В момента на проверката се констатира изработена продукция – каменно брашно и микроталк. Каменното брашно се изработва от варовик, добит от кариера Огняново доставен от Плена – България, а микроталка се изработва от талк добит от кариера Овчарово, общ. Харманли, експлоатирана от „Геоминерал”АД-София.

Материала влиза в приемен бункер, след което минава през трошачка, отива в бункер за захранване и накрая в мелница. На площадката работят в оборотен цикъл скруббер и утаител. Водата от утаителя попада в скруббера отново чрез помпи, а твърдите прахови частици от утайката периодично се изземват и отново отиват в мелницата.

На площадката не се извършват ремонтни дейности на техника и автомобили.

Не се констатираха генерирани производствени и/или опасни отпадъци от дейността на площадката в с. Михалково, експлоатирана от „Геоминерал”АД-София.

### **4. ОХВ**

Проверката се извършва съгласно чл.25, т.3-9 и т.16 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси.

Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/ - Фирмата пуска на пазара каменно брашно и микроталк, които имат минерален произход. Суровините се добиват от кариери на територията на страната. Пусканите на пазара продукти попадат в обхвата на Приложение V, т.7 на Регламента– изключения в съответствие с чл. 2, параграф 7, буква б от задължениета за регистриране.

Към момента на проверката на територията на площадката не се съхраняват химични вещества и смеси.

### **5. Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци”**

„Геоминерал” АД преработва нерудни полезни изкопаеми – мрамор, кварц и талк. Същите се опаковат в биг-бегове и в чували, като една част от продукцията се продава наливно или в опаковки на клиента. Голяма част от опаковките са за многократна употреба.

Дружеството пуска на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по смисъла на чл.14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. За изпълнение на задълженията си имат сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, но същият не се представи. Не са представени и документи за начислена и заплатена такса за пуснатите на пазара опаковки през периода 01.10.2011 г. – 30.04.2015 г., тъй като всички документи се изготвят и съхраняват в офиса на дружеството в гр. София, поради което е дадено предписание.

## **IV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им.**

**На основание чл. 148, ал.3, чл 153, ал.3 и чл. 155 от Закона за опазване на околната среда /ДВ. бр.91/2002г./, и чл. 114, т. 1 , чл. 119, ал. 6 и чл. 120 от ЗУО даваме следните предписания**

1. Да се представят в РИОСВ-Смолян:

а/ Вътрешнофирмени спецификации и Месечни справки-декларации за периода 01.10.2011 г. – 30.04.2015 г. по приложения № 12 и 13от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

б/ Отчети, подадени към организацията; фактури, издадени от нея и платежни документи за платена такса за пуснатите на пазара опаковки от м. 10.2011 г. до м.04. 2015 г.

в/ Справки за периода 01. 10.2011 г. – 30.04. 2015 г. – по години за:

- Продадената продукция;
- Закупените и изписаните опаковки;
- Внесените и въведените на територията на страната материали и стоки;

**срок: 09.06.2015г.**

**Отговорник :** Люба Кожухарова изпълнителен директор на „Геоминерал“ АД

2. В срок до 09.06.2015г да се спре теча от корпуса на голямата помпа или същата се демонтира.

**Отговорник: Сашо Божев – ръководител производствено поделение.**

Извършили проверката:

1. Координатор на проверката: инж.Костадин Милкотев – главен експерт
2. инж. Любомир Михтарев – Началник отдел „КОС”
3. инж. Венета Василева-главен експерт
4. Милена Мочовска-гл. експерт
5. Снежана Сантева-главен експерт

От страна на „Геоминерал” АД- гр.София по време на проверката присъства Сашо Божев-ръководител производствено поделение с. Михалково.

Утвърдил:

**инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА**

*Директор на РИОСВ-Смолян*