



Ниво за класификация: 0 /TLP-WHITE/

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН

Дата:

ДОКЛАД

ОТ

комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: **Цех за рибопреработка, находящ се в местност „Стойкови ливади“, землище на с. Беден, общ. Девин, обл. Смолян, стопанисван и експлоатиран от „П.А.Л.-БГ“ЕООД**

На 21.05.2025 г. (Констативен протокол № АВ-014), на основание Заповед № РД - 08 - 21/17.03.2025 г. на Директора на РИОСВ - Смолян се извърши комплексна проверка на **Цех за рибопреработка, находящ се в местност „Стойкови ливади“, землище на с. Беден, общ. Девин, обл. Смолян, стопанисван и експлоатиран от „П.А.Л.-БГ“ЕООД.**

Проверени компоненти и фактори на околната среда

1. Компонент „Въздух“;
2. Компонент „Води“;
3. Фактор на въздействие „Отпадъци“;
4. Фактор на въздействие „ОХВ“

II. Цели на проверката

Текущ контрол за:

1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
2. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
3. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
4. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВХВС/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Проверки за херметичност, водене на „Досиета на системите“ на стационарни хладилни инсталации, заредени с фреони над 3 кг. и/или 5 t CO₂ е.к., горивни инсталации;



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99;

e-mail: riosvsm@smolyan.riosv.com, riosv-smolyan@mbox.contact.bg;

сайт: <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,

Тех. сътрудници: 0301/60-100, 0301/60-112, Fax: 0301/60-119



Съхранение на образуваните отпадъци, договори с фирми за предаването им и водене на отчетност; Пречистване на производствени отпадъчни води от дейността на предприятието, заустване на отпадъчни води и извършване на СПИ, съгласно издадено Разрешително за заустване.

Проверка по прилагане на Регламент (ЕО) 1907/2006 /REACH/ и Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси.

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

На обекта се отглежда и преработва риба от вида „Пъстърва“.

Компонент „Въздух“

На обекта за производствени нужди и съхранение на готовата продукция има монтирани 3 броя стационарни хладилни инсталации и 1 брой хладилно камионно и ремаркета за превоз на готовата продукция, както следва:

- Стационарна хладилна инсталация, заредена с фреон R 22 с количество 8,000 кг., с извършена проверка за херметичност на 13.03.2025 г. от лице със Сертификат № 2542/13.10.2023 г., издаден от ББКМ – София, като не са установени допълвания и/или пропуски на хладилен агент;

- Стационарни хладилни инсталации, заредени с фреон R 404 A с количества 1 бр. х 7,000 кг. (27,45 tCO₂) и 1 бр. х 3,500 кг. (13,73 tCO₂), с извършени проверки за херметичност на 05.12.2024 г. и 13.03.2025 г. от лице със Сертификат № 2542/13.10.2023 г., издаден от ББКМ – София, като не са установени допълвания и/или пропуски на хладилен агент;

- Хладилно оборудване на камионни и ремаркета за превоз на готова продукция, зареден с фреон R 404A с количества 7,800 кг. (30,6 tCO₂), с извършени проверки за херметичност на 13.03.2025 г. от лице със Сертификат № 2542/13.10.2023 г., издаден от ББКМ – София, като не са установени допълвания и/или пропуски на хладилен агент;

През 2024 г. е изведена от експлоатация 1 бр. хладилна инсталация, заредена с фреон R404A с количество 6 кг., като това обстоятелство е отбелязано в Годишния отчет.

Досиетата на системите се попълват съгласно изискванията на Наредба № 7/2017 г.

Дружеството е извършило регистрация в „Информационната система за ФПГ“ към ИАОС гр. София и е подало Годишен отчет за използвани количества ФПГ за 2024 г.

На производствената площадка има монтирана амонячна хладилна инсталация, захранваща 6 броя хладилни камери. От представения дневник за работа на инсталацията не се констатирани допълвания на съоръжението с амоняк през настоящата година.

На обекта има монтиран водогреен котел с горелка на „дизелово гориво“, с мощности 250 kW, като същият не подлежи на измервания и нормирания, съгласно Наредба № 1/2005 г.

Компонент „Води“

Формираните отпадъчни води от рибопреработката и санитарните възли се отвеждат и пречистват в локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ). Заустването е в р. Широколъшка, съгласно условията на РЗ № 33440149/17.07.2013г. и Решение № РР-3733/08.01.2020 год., издадени от БД „ИБР“-Пловдив.

Дружеството извършва собствен мониторинг, като за 2024г. са представени в РИОСВ-Смолян 4 бр. протоколи от изпитване, издадени от ИЛ „ФЕБА ЛАБ“-София със сертификат за акредитация рег. № 70ЛИ от 12.07.2024 г., валиден до 28.08.2027 г. със Заповед № А-342/28.08.2023 г. на ИА „БСА“.

За първо тримесечие на 2025г. е издаден ПИ № П5996/27.03.2025г. от ИЛ към „ФЕБА ЛАБ“-София, сертификат за акредитация рег. № 70ЛИ от 12.07.2024 год., валиден до 28.08.2027 год. със Заповед № А-342/28.08.2023 год. на ИА „БСА“.

Води се дневник на зауствените отпадъчни води.

Взета е водна проба от отпадъчна вода на изход ЛПСОВ, преди заустване в р. Широколъшка. На място е измерено рН=7,28.

В точката на заустване няма видими следи от замърсяване на водите или дъното на реката.

След извършен анализ на взетата проба не са установени несъответствия на ИЕО, заложено в РЗ № 33440149/17.07.2013г. и Решение № РР-3733/08.01.2020 год., издадени от БД „ИБР“-Пловдив.

Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“

1. Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

По смисъла на Регламент REACH, дружеството се разглежда като „потребител надолу по веригата“. При проверката е представено попълнено Приложение № 2 „Формат и съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLP“. В производството за почистване и дезинфекция се използват „Вениб“, „Живас“ и „Кеми гел“, които се закупуват от български дистрибутори. По време на проверката са представени информационните листове за безопасност (ИЛБ) в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/87.

На площадката е монтирана амонячна инсталация с максимално количество амоняк от 3,5 тона.

2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Използваните химикали се съхраняват в специално обособен склад с непропускливи под и стени, без връзка с канализацията, в оригиналните опаковки на производителя, при спазване на изискванията за съвместно съхранение.

Представена е заповед за определяне на отговорни лица за съхранението на химикалите и програми за обучението им. Налични са инструкции за безопасна работа с химикалите и оценка за безопасност на съхранението, съгласно Наредбата.

Фактор на въздействие „Управление на отпадъците“

Проверката по фактор „Отпадъци“ се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците.

От дейността на предприятието се генерират следните отпадъци, класифицирани съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците, както следва:

- Код 02 02 04 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от дейността на пречиствателното съоръжение. Същите се съхраняват на площадката в ями. Образувани през 2024 г. са 0,445 т., а през 2025 г. до края на месец април - 0,205 т. Налични до месец април 2025 г. – 4,383 т. /по записи в Националната информационна система за отпадъци (НИСО)/;

- Код 15 01 10* - Опаковки, съдържащи опасни вещества-пластмасови туби от дезинфектанти и почистващи препарати. Няма образувани и предадени такива през 2024 г. и 2025 г. до момента, както е видно в записите в НИСО. След използването на препаратите, същите опаковки се връщат на фирмата доставчик;

- Код 20 01 01 - Хартиени и картонени опаковки. Образувани през 2024 г. са 0,900 т., а през 2025 г. до месец април - 0,090 т. Последно са предадени през 2024 г. – 1,100 т. Същите се предават на фирма „Ростер“ ООД, гр. Смолян, като по време на проверката е представен актуален договор (26.06.2024 г.), както и кантарна бележка. Към момента на проверката на площадката са налични около 100 кг.;

- Код 20 01 21* - Луминесцентни лампи. Образувани през 2024 г. са 0,008 т., а през 2025 г. до момента не са образувани. През 2024 г. и 2025 г. не са предавани отпадъци. Към момента на проверката на площадката се съхраняват около 0,023 т. Представен е актуален договор с фирма „Реци Трейд България“ ЕООД, с. Цацарово (09.04.2025 г.);

- Код 20 01 39 - Пластмасови опаковки. Образувани през 2024 г. са 0,035 т., а през

2025 г. до месец април около 0,008 т. Последно са предавани през 2024 г. на фирма „Ростер“ ООД, гр. Смолян – 0,085 т., като се представя актуален договор с горесцитираната фирма, както и кантарна бележка. През 2025 г. не са предавани отпадъци. Налични към момента около 45 кг.

Отпадъците се съхраняват на обособени места на площадката, съгласно нормативните изисквания, обозначени с табели със съответният код и наименование на отпадъка.

Дружеството води електронна отчетност в НИСО, съгласно изискванията на Наредба №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с отпадъци, както и реда за водене на публични регистри – попълват се електронните отчетни книги. Последните записи в системата са с дата 30.04.2025 г.

Подадени са чрез НИСО годишните отчети за дейности с отпадъци през 2024 г., които са със статус „Подписан и подаден“. Описаните количества образувани и предадени отпадъци в настоящия протокол са съгласно данните от НИСО.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на „П.А.Л-БГ“ ЕООД, гр. София е установено, че дейността на обекта съответства на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ и подзаконовите нормативни актове.

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието

Не бяха дадени

VII. Дейности по последващ контрол