



## **ДОКЛАД**

**ОТНОСНО:** Извършена комплексна проверка на 01.06.15год. на „ИСА-2000“ ЕООД- гр.София, площадки Смолян и м. „Тикалско дере”

На основание Заповед № РД-07-30 от 23.03.2015г. на Директора на РИОСВ-Смолян беше извършена Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на „ИСА-2000” ЕООД- гр.София, площадки Смолян и м. „Тикалско дере”.

### **I. Цели на проверката**

Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти на РИОСВ-Смолян по различни компоненти и фактори на околната среда с цел да се оцени степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Целите на проверката са както следва:

1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда.

2. Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими разрешителни.

3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на условията в съответното разрешително.

### **II. Проверени инсталации и дейности на обекта**

Проверката се извърши както следва:

- на 01 юни беше проверена асфалтова база /АБ/ – м. Тикалско дере”, както и инсталациите, съоръженията и обслужващите помещения към базата и ТСИ;

- на 01 юни беше извършена проверка на площадката –гр.Смолян-м.”Табаково” бетонов възел и гараж.

Към „ИСА 2000”ЕООД са асфалтовата база.

Кариерата, бетонов възел и гараж са на „БКС” ЕООД и се стопанисват от „ИСА 2000”ЕООД.

### **III. Състояние на обекта, отразено в констативният протокол. Режим на работа.**

Проверката констатира:

Извършена е цялостна реконструкция на площадката на асфалтова база в м. „Тикалско дере”Старият асфалтосмесител е демонтиран, като е изграден нов асфалтосмесител „MARINI”.

Новият асфалтосмесител е на „Вива 200”ЕООД- гр София.

Площадка Смолян- Гаража и бетоновият възел в м. „Табаково” работят с нормален работен режим, 8 часа на ден, пет дни в седмицата. Бетоновият възел работи при наличие на заявки за бетон.

#### **1. Компонент „Въздух”**

Извършена е цялостна реконструкция на площадката на асфалтова база в м. „Тикалско дере”Старият асфалтосмесител е демонтиран, като е изграден нов асфалтосмесител „MARINI”. Ликвидирани са пречиствателните съоръжения към скрубера на демонтирания асфалтосмесител и каломаслоуловителя.Новият асфалтосмесител е с гориво газ. Доставени са 3бр. платформи за газ с по 72бр.

бутилки.. В покрито помещение има 4бр. цистерни за битум – една работна и 3 складови. Подгряването на битума е от маслогрееен котел.

Новият асфалтосмесител е на „Вива 200”ЕООД. Представен е план за собствен мониторинг от който е видно, че измерванията ще се осъществят през м. септември 2015. Извършват се технологични операции за оптимизиране работата на асфалтосмесителя.

На площадката в гр.Смолян няма организирани източници на емисии от неподвижни източници.

## **2. Компонент „Води”**

### Асфалтова база „Тикале”.

Асфалтосмесителя на обекта е сменен с нов, който не формира производствени отпадъчни води. На площадката се формират замърсени дъждовни води, които се заустват в р.Тикалско дере, ляв приток на р.Черна, съгласно условията поставени в РЗ№33150021/28.11.2014г. от БДИБР. Съществуващия каломаслоуловител е премахнат и предстои изграждането на ново пречиствателно съоръжение. По време на проверката не се формираха отпадъчни води и не е взета водна проба за анализ.

### Бетонов възел ”Табаково”.

На бетоновия възел се произвежда средно 10 м<sup>3</sup> бетон дневно. Формираните производствени отпадъчни води постъпват в пречиствателно съоръжение, което представлява утайтел с неутрализационна камера. След пречистването им се заустват в Доксово дере, ляв приток на р.Черна. Пречиствателното съоръжение(ПС) е в нормално експлоатационно състояние.

Беше взета еднократна водна извадка – 2 l – отпадъчна вода на изход ПС на бетоновия възел”Табаково”, преди заустване в Доксово дере.

Дружеството е извършило собствен мониторинг за 2015г.

## **3. Фактор „Отпадъци”**

Обект на проверката са три площадки – Асфалтова база с.Тикале, гараж с ремонт на автомобили гр.Смолян и Бетонов възел гр.Смолян :

Площадка №1 - Асфалтова база с.Тикале

На обекта се извършва реконструкция и модернизация. Каломаслоуловителят за производствени отпадъчни води е премахнат, като отпадъците от масла от маслено водни сепарации и утайките са предадени на фирма с разрешение по чл.35 от ЗУО, съгласно договор и издаден идентификационен документ.

Площадка №2 - Гараж с ремонт на автомобили– гр.Смолян

На обекта се генерират следните отпадъци - абсорбенти, кърпи за изтриване, излезли от употреба гуми, негодни за употреба оловни акумулатори, маслени филтри, нехлорирани отработени масла и флуоресцентни лампи.

Отпадъците се съхраняват съгласно нормативните изисквания, поставени са надписи на помещенията за съхранение. Води се отчетната книга за образувани и предадени отпадъци.

Площадка №3 - Бетонов възел– гр.Смолян

Образуваните отпадъци се предават на площадка №2, която е в непосредствена близост до възела.

## **IV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им.**

**На основание чл. 148, ал.3, чл 153, ал.3 и чл. 155 от Закона за опазване на околната среда /ДВ. бр.91/2002г./, даваме следните предписания**

1. Да се възстанови пречиствателното съоръжение към асфалтовата база, като се осигури достъп до пункта за мониторинг.

**Срок: 30.09.2015г.**

**Отговорник: инж. Юлиан Инджов – управител на „ИСА 2000”ЕООД.**

2. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на от асфалтосмесител „Марини” в база м. „Тикалско дере.

**Срок: 30.09.2015г.**

**Отговорник: Анелия Иванова – управител на „ВИВА 200”ЕООД.**

Извършили проверката:

1. Координатор на проверката: инж. Костадин Милкотев – главен експерт „ОЧВ”
2. инж. Павлина Димчевска – Директор Дирекция „КПД”
3. инж. Румяна Караиванова - главен експерт „ХТС”

От страна на „ИСА-2000” ЕООД- гр.София и „Вива 200”ЕООД по време на проверката присъства Петър Сулинаджиев-ръководител район Смолян.

Утвърдил:

**инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА**

*Директор на РИОСВ-Смолян*