



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 03.05.2018 год. на „Дюлгер” ООД – гр.Смолян, бул. "България" № 58.

На основание Заповед № РД – 08 – 27/16.03.2018 год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши Комплексна проверка на „Дюлгер” ООД – гр. Смолян, бул. "България" № 58.

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда.

1. Компонент „Води”;
2. Фактор на въздействие „Отпадъци”.

II.Цели на проверката

Текущ контрол за:

1. Изпълнение на изискванията на Закона за водите и поднормативната уредба към него;
2. Изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и поднормативната уредба към него;

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Основната дейност на „Дюлгер” ООД – гр. Смолян е извършване на строително-монтажни работи в ниското и високо строителство. Съпътстващи дейности са добив и преработка на инертни материали, транспортни услуги и дейности, производство на бетонови и варови смеси и бетонови изделия, всички видове арматура. Проверени са две площадки на фирмата:

- Площадка № 1 – Автобаза, дърводелски цех, автомивка - с. Бостина;
- Площадка № 2 – „Бетонов възел и Варово стопанство” в местност „Забатско”, гр.Смолян.

Проверката обхваща:

- 1.Изпълнение на условията в разрешителните за заустване.
- 2.Съхранение и водене на отчетност на образуваните отпадъци.

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

1. Компонент Води:

1.Площадка „Автобаза и автомивка,с.Бостина”

На Площадката е изградена автомивка за външно измиване на автомобили. За пречистване на отпадъчните води е изграден каломаслоуловител. Пречистените отпадъчни води се заустват в р. Бяла, съгласно условията поставени в РЗ№33120058/28.02.2007г. и Реш.№РР-1370/17.11.2011г. за прод. с краен срок на действие 2021г., изд. от БДИБР-Пловдив. Видими следи от замърсяване след точката на заустване няма. Каломаслоуловителя е в добро състояние. По време на проверката не се формираха отпадъчни води и не беше взета водна проба за анализ.

II. Площадка Бетонов възел и варово стопанство "Забатско"

На Площадката са обособени „Бетонов възел и Варово стопанство”, „Арматурен двор” и „Полигон за бетонови изделия”.

Отпадъчни води се формират от измиване на бетоновите машини. За пречистването им са изградени 2 бр. утаители. След пречистването им заустват в р. Черна, съгласно условията поставени в РЗ № 33720019/29.03.2010г. и Реш.№ РР-2892/08.08.2016г., с краен срок на действие 2022г., изд. от БДИБР-Пловдив.

Утаителите са почистени от утайките и са в нормално експлоатационно състояние. По време на проверката не се формира воден поток и не е взета водна проба за анализ от пречистената отпадъчна вода.

Пломбата на байпаса, поставена със Заповед №РД-07-131/19.09.2016г. на Директора на РИОСВ-Смолян е непокътната.

2. Фактор на въздействие „Отпадъци”

Производствени и опасни отпадъци

От дейността на дружеството се генерират следните производствени и опасни отпадъци:

I. Площадка №1: Автобаза, дърводелски цех, автомивка - с. Бостина

На площадката се генерират:

- Трици, талаш, изрезки от дейността на дърводелския цех - съхраняват се в бункер и се оползотворяват в котелната инсталация към сушилнята;

- Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа /от смяна на двигателни масла/ - Съхраняват се в метални варели в заключено помещение, налично количество около 1.500 т.;

- Маслени филтри - налично количество около 0.090 т. Съхраняват се в метални варели.;

- Оловни акумулаторни батерии - съхраняват се в заключено помещение около 0.500т.;

- Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване, замърсени с опасни вещества - съхраняват се в метални варели около 0.086 т.;

- Спирачни накладки, съдържащи азбест - налично количество около 0.360 т.;

- Излезли от употреба гуми-налично количество около 5.200 т., съхранени на външната площадка.

- Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори - налично количество около 1.500 тона. Съхраняват се в метален контейнер на площадката. Генерирани са от дейността на автомивката.

Всички отпадъци се съхраняват разделно в подходящи съдове. Поставени са табели с код и наименование на отпадъка. Отчетната книга се води редовно, съгласно Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Отпадъците се предават за

последващо третиране на лица, притежаващи необходимия документ по чл. 35 от ЗУО на база сключени договори.

II. Площадка №2: „Бетонов възел и Варово стопанство” в местност „Забатско”, гр. Смолян

- Прах и частици от черни метали от обработване на метали – 0.600 т.;

- Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак - съхраняват се в заключено помещение - 5 броя.

Всички отпадъци генерирани на площадката се съхраняват, съгласно нормативните изисквания. Отчетната книга за образувани производствени и опасни отпадъци се води редовно.

Дружеството е представило годишен отчет за образувани отпадъци за 2017 год. до ИАОС-гр. София.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на „Дюлгер” ООД - гр. Смолян се установи, че обекта съответства на изискванията на Закона за водите и Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието:

По време на проверката не бяха констатирани несъответствия и не бяха дадени предписания.

VII. Дейности за последващ контрол.

Няма