



Д О К Л А Д

Относно: Извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно разрешително №358-Н0-И0-А0/2008 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян Чепеларе, Баните и Лъки” с оператор Община Смолян на 21.05.2012 г.

Основание: Настоящата проверка е във връзка с чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС, ДВ, бр.92 от 2002 г. с изм. и доп./, Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД-806/31.06.2006 г. и Заповед на Директора на РИОСВ-Смолян № РД-07-43/15.05.2012 г. във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Смолян за 2012 г.

Цел:

Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително №358-Н0-И0-А0/2008 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян Чепеларе, Баните и Лъки” с оператор Община Смолян

Резултати и заключения:

Фирма „Еко – Титан груп” АД, гр.Смолян осъществява дейностите по стопанисване на Регионалното депо, съгласно договор с община Смолян. В момента на проверката депото функционира и едновременно с това се извършват строително – монтажни дейности. Депонират се отпадъците на общините Смолян, Баните и Чепеларе.

Експлоатира се е клетка №1, която е изградена. Изградени са административна сграда, кантар, ретензионен басейн, довеждащ водопровод,охранителни канавки, ограда, водоем за ПП нужди, довеждащи пътища депо и пречиствателна станция. Не са изградени пречиствателна станция за инфилтрат (по проекта е заложено пречиствателната станция да се проектира и изгради след две години експлоатация на депото), сепарираща инсталация.

Община Смолян, на базата на договор от 11.05.2009 г. е възложила на „Еко-титан груп” АД, гр.Смолян да изпълнява условията от комплексното разрешително.

От извършената проверка се констатира, че информацията по всички точки, посочени в годишния доклад за изпълнение на дейностите /ГДОС/, за които е предоставено комплексното разрешително не се разминава с констатациите, извършени на място. Освен проверката по информацията по ГДОС, експертите от РИОСВ-Смолян и БДИБР – Пловдив извършиха проверка и по условията в комплексното разрешително.

По условие № 5 – Управление на околната среда – всички условия са изпълнени. На площадката са осигурени списък и документиране на всички необходими инструкции и дневници, изисквани с настоящото разрешително и тяхното съхраняване на достъпно за всички служители място площадката, както и за лицата, отговорни за тяхното изпълнение.



По условие № 8 - Използване на ресурси

Към момента на проверката операторът не използва вода и електроенергия. Има издадено разрешение за водовземане от подземни води, което е актуално към момента. Като спомагателни материали се използват земни маси.

По условие № 9 – Емисии в атмосферата. Експлоатира се клетка 1, изградени са 2 бр. газови кладенци и 9 бр. газови клетки. През 2011 г. е извършен мониторинг на въздух, но не е измерен дебит на газа.

По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води. Депото е в етап на строителство – изградени са ретензионен басейн, дренажна система за улавяне на условно чистите води на депото и дренажна система за улавяне на инфилтратата, улавяне и извеждане извън тялото на депото на дере „Теклен дол”. Все още не функционира инсталацията за оборотен цикъл на инфилтратните води. Извършва се анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетката за депониране на отпадъци. Причината за повишените нива на ХПК, БПК, азот нитратен, азот амониев и фосфати е липсата на изградена ПСОВ-И. Причината за повишеното съдържание на никел и кадмий е в естественото им съдържание в стичащите се скатни води.

Извършва се анализ на повърхностни води от отводнителните канавки /дъждовни води/..

По Условие 11. Управление на отпадъците. Извършва се визуален контрол на приетите отпадъци. Данните се отразяват в отчетна книга, съгласно изискванията на Наредба №9 от 28.09.2004 г. Приемането на отпадъците е по предварително уточнен график и въз основа на писмени договори. На регионалното депо не се депонират опасни отпадъци.

Община Смолян е изпратила писма до фирмите и общините за предоставяне на информация за основно охарактеризиране и становище от РИОСВ-Смолян на отпадъците.

Програмата за управление на дейностите по отпадъците, изискваща се по чл. 29 от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на комплексното разрешително е актуализирана и утвърдена от РИОСВ-Смолян.

Операторът е актуализирал Плана за експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян Чепеларе, Баните и Лъки” Смолян, съобразно условията в разрешителното и изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

По условие Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. Не е извършван анализ на подземни води и почви, тъй като депото е в процес на строителство и все още не са изградени мониторинговите кладенци за подземни води. Няма установени разливи и течове.

По условие Условие № 14 – Предотвратяване и действия при аварии. Има наличен план за действия при аварии според изискванията на Условие 14.1. Иструкциите са налице и се прилагат, като се водят и дневниците необходими за целта на документирането и докладването.

Операторът е представил в РИОСВ-Смолян годишен доклад за 2011 г. за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително.

Заклучение

При извършената проверка се установи, че са предприети необходимите организационни и технически мерки на обекта във връзка с изпълнението на условията в комплексно разрешително №358-Н0-И0-А0/2008 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян Чепеларе, Баните и Лъки” с оператор Община Смолян.

Неразделна част от този доклад е „Списък за проверка на изпълнението на условията на комплексно разрешително №358-Н0-И0-А0/2008 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян Чепеларе, Баните и Лъки” с оператор Община Смолян.

Изготвил:

Инж. Венета Василева

Ст.експерт „ОХВ и КР”

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СМОЛЯН